

Clic[®] PANEL HF 16

Beschwerer außenliegend | External weight
Barre de lestage extérieure | Contrappeso esterno

Montage von aussen liegenden Beschwerern HF 16.

1. Kleben Sie die Keder **C** am unteren Ende des Stoffpaneels **A** auf beide Seiten des Stoffes.
2. Klappen Sie den Beschwerer auf.
3. Platzieren Sie nun das Stoffpaneel **A** zwischen den beiden Beschwererteilen **B** und drücken Sie diese zusammen – fertig.

Mounting of external weights HF 16.

1. We recommend to affix the fabric **A** with two cord edges **C** in the weights **B**.
2. Bond these on the bottom edge of the length of fabric **A** on both sides.
3. Now place the fabric between both weight parts **B** and press them together – that's it.

Montage d'une barre de lestage extérieure HF 16.

1. Fixer le jonc **C** sur les deux côtés à l'extrémité inférieure du panneau de tissu **A**.
2. Ouvrez la barre de lestage.
3. Positionnez ensuite le bas du panneau de tissu **A** entre les deux parties de la barre de lestage **B** puis recliquez-les ensemble pour refermer – C'est tout.

Montaggio del contrappeso esterno HF 16.

1. Incollare il listello **C** all'estremità inferiore del tessuto **A** sui due lati della stoffa.
2. Aprire il contrappeso.
3. Incastrare il pannello in tessuto **A** tra i due pezzi del contrappeso **B** e comprimere – finito.

